

Übersicht über die am häufigsten verwendeten, seriellen Schnittstellen

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Übersicht über die am häufigsten verwendeten, seriellen Schnittstellen 2

USART 2


I2C 2

SPI 2

Übersicht über die am häufigsten verwendeten, seriellen Schnittstellen

USART


Fig. 1: Konzeptbild U(S)ART



- Keiner gibt Takt vor - die Taktrate (Baudrate) muss aber bei jedem beteiligten uC gleich sein. Es sind gleichberechtigte Kommunikationspartner (siehe [figure 1](#)).
- Jeder darf zu jederzeit senden.
- Senden und Empfangen geschieht über zwei separate Leitungen.
- Kommunikation ist zunächst nur zwischen zwei Geräten möglich. Ein weiterer Slave würde eine weiteren U(S)ART-Bus benötigen.
- Optional ist eine Adressierung möglich ("Multi-processor Communication Mode").

I2C


Fig. 3: Konzeptbild I2C



- Master gibt Takt vor (siehe [figure 3](#)).
- Slave darf nur zu bestimmten Zeiten senden und nur, wenn der Master dies anfordert.
- Senden und Empfangen geschieht über die gleiche Leitung.
- Alle Slaves hören am gleichen Bus mit und schreiben auf die gleiche Leitung.
- Jeder Slave muss anhand der Signale überprüfen, ob die Daten für ihn gemeint sind.

SPI

Fig. 2: Konzeptbild SPI



- Master gibt Takt vor (siehe [figure 2](#)).
- Slave darf nur zu bestimmten Zeiten senden und nur, wenn der Master dies anfordert.
- Senden und Empfangen geschieht über zwei separate Leitungen.
- Alle Slaves hören auf der gleichen Leitung mit und schreiben auf die gleiche Leitung.
- Der gewünschte Slave wird über die Slave Select Leitung ausgewählt.

From:

<https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link:

https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/microcontrollertechnik/serielle_schnittstellen?rev=1635198127

Last update: 2021/10/25 23:42

